60 Int. Cl2 F 16 C 19 **郊日本分類** 53 A 222

19日本国特許庁

公開実用新客公報 **庁内整理番号 6458-31**

⑪実開昭51-156346 43公開 昭51(1976):12.13

窓杏譜求 有

(全4百)

岡円簡とろ軸母

頤 昭 50 - 76800 **a**

@H 昭50(1975)6月9日

(2)考 者 高橋虫債

藤沢市善行1の11の4 同

中村林二

平場市代官町19の11

人 日本精工株式会社

東京都千代田区丸の内2の3の2 人 弁理士 青木朗 外3名


の実用新案登録請求の節囲

内輪と外輪が円筒とろに関して反対側にそれぞ れ とろの端面を支承する少くとも 1 個の案内つば を有する円筒とろ軸受において、とろの軸線を含 む平面内におけるとろ端面の断面形状を軌道面側 ころ端面周縁外端からころ端面外側方に向かり円 弧部分とそれに続く直線部分とから構成し、該円 弧部分の中心をとろの 軸線ととろ 転動面の軌動接


触線間に選定し、一方上記とる端面を当接支承す るつば支承面を外方に向けてテーバーをなす円錐 面により形成したことを特徴とする円筒とろ軸受。 図面の輸巣な説明

第1図11本考案による円筒とろ軸受を装着した 台車の一部断面正面図、第2図は第1図A部の拡 大図、第3図a 紅米国特許第3,268,278号K 開示された円筒とろ軸受におけるとろ端面と案内 つば支承面との接触領域を示す図、第3図bは本 考案による円筒とろ軸受におけるとろ端面と案内 つば支承面との接触領域を示す図、第4回は実験 に使用された円筒とろ軸受の一部断面側面図、第 5 図は実験装置の軸断面図、第6図は第5図の左 方からみた側面図、第7図はスラスト荷重と円筒 と ろ軸受内輪の回転数との関係を示す グラフであ


10:円筒とろ軸受、17:とろ、18:50絵 19:軌道面、20:とろ端面、21:案内つば、 22:支承面、23:洮行磁。




年 2 図




23図




维⊿図




第5図



鮮 6 図













実用新姿み 最順向 かきみなり

丹本山

(1,540円)

特許庁長官 斎 座 英 雄 殿

1. 考案の名称 「通

円筒とろ軸受

2. 考 案 者

住所 神奈川県藤沢市普行1丁目11番4号

氏名 高 橋 忠 信

3. 実用新案登録出顧人

住所 東京都千代田区丸の内二丁目3番

名称(420)日本精工株式会社

代表者 長谷川 正 男

4. 代 選 人

住所 東京都港区芝幸平町13番地静光虎ノ門ビル

電話 504-0721

氏名 弁理士(6579) 肯 木 İ

(外3名)

50-076800

1. 考案の名称

円簡とろ軸受

2. 実用新案登録請求の範囲

内輪と外輪が円筒とろに関して反対側にそれぞれころの端面を支承する少くとも1個の案内つばを有する円筒とろ軸受にかいて、ころの軸線を含む平面内におけるころ端面の断面形状を軌道面側ころ端面周級外端からころ端面外側方に向かり円弧部分とそれに続く直線部分とから構成し、該円弧部分の中心をころの軸線ところ転動面の軌道接触線間に選定し、一方上記ころ端面を当接支承するつば支承面を外方に向けてテーバーをなす円錐面により形成したことを特徴とする円筒ころ軸受。

8. 考案の詳細な説明

本考案は円筒とろ軸受に関し、特に内外輪の案 内つば支承面ところ端面との相互滑り接触部分の 改良に関する。

一般に円筒とろ軸受は大きなラジアル荷重を受ける場合に広く使用されていたが、円筒とろ軸受

20

10

1.5

の案内つばによりスラスト荷電を受けられることから最近では自動車、電動機、鉄道車輛などの分野においてラジアル荷電並びにスラスト荷電を受ける場合にも採用されつつある。従来の大部分の円筒にろ軸受は、端面が平面に形成されたころとそのころ端面に接する支承面が平面に形成されたとろとそのころ端面に接する支承面が円錐面に形成された案内つばとからなるものである。

10

しかしながら前者の円筒とろ軸受ではスラスト 荷電を受けた際にころ端面と案内つばとが互に面 接触し、しかもその接触面積が大まるととから接 触面に潤滑不良が生じて発熱、焼付き、かじりな どが生じやすく、従がつてとのとろ軸受はスラス ト荷重を受ける場合には使用されていない。

15

一方後者の円筒ころ軸受ではスラスト荷重を受けた際にころ端面と案内つばとが互に点接触に近い状態で接触するので凋滑性能は前者に比して多少向上するが十分なスラスト荷章を受けることが

できず,従がつてこのころ軸受もスラスト荷重を 受ける場合に実際には機能上充分満足ではない。

10

15

10

本考案はころ端面と案内つば支承面とを譲接触 に近い状態で接触せしめ、以つて上述の欠点をす べて取除いた新規な構造の円筒とろ軸受を提供す ることにある。

本考案を添附図面に示した実施例を参照して以

下に詳細に説明する。第1図を参照すると本考案によるNUP型を基本形状とした複列円筒ころ軸受により軸支された鉄道車輪軸の断面図を示す。 円筒ころ軸受10のつば輪付き内輪は車輪11を有する輪軸12の小径端部13に圧入され、一方その外輪は台車フレーム14にコイルばね15を介して弾発的に支持された軸受籍16の内部に保持され、斯くして輪軸12は軸受箱16に対して自由に回転することができる。

第2図に第1図におけるA部の拡大図を示す。 第2図を参照すると符号17は円筒ころを示し、 符号18は外輪を示す。無輪本考案において外輪 と内輪の案内つばは同一の断面形状を有するので 符号18は内輪を示すと考えてもよい。外輪18 は円筒ころ17の転動面と接触する軌道面19を 有し、更に軌道面19から円筒ころの軸線24に 内つは21はころ端面20を当接支持する。 内つは21はころ端面20を当接支持する案内つ ば支承面22を有し、軌道面19と支承面22と の間には適当な寸法を有する研削加工上の逃げ海 10

15

2.8 が形成される。図からわかるよりにころ端面 20は円弧部分aと点cにおいてその円弧部分a に滑らかに接続する直線部分 b とからなる。この 廣線部分b はとろ動線24、 すをわち軌道面19 に対して垂直をなす。一方案内つば21の支承面 2 2 は 2 ろ 軸線 2 4 に 垂直 な 直線 に 対 し て ● の 角 度をなして外方に向けてテーパーが付けられてい る。この角度りの値は本者客においてり=10/~ 80′に範囲に選定されるが、最とも好ましい値と して 0=20′前後であることが実験的に判明した。 斯くして案内のは支承面22は円錐面として形成 される。一方円筒とろ17の円筒面と軌道面19 との接触線を符号25で示し、円筒とろ17のと ろ径をDとすると、ころ端面20と案内つげ专承 面22との接点Bの接触線25からの距離では 0.06D~0.08Dの範囲が好ましく、また円弧 部分まと直顧部分りとが滑らかに接続することか 5円弧部分Rの半径Rの中心は点Cを通つてころ 軸線24に平行な直線26上にあることがわかる。 斯くして半径Rの中心は接触線25ところ軸線

5

10

15

2 4 との間にあることになる。また角度 θ 並びに 距離 c を定めれば半径 R は容易に定まることがわ かる。

次に本考案による円筒ころ軸受と従来の円筒と ろ軸受についての発熱の差について実験した結果

20

15

5

を示す。第4図に実験に用いた軸受を示し、第5 図並びに第6図に実験装置の全体図を示す。第5 図を参照するとハウジング30内に8個の軸号 31,32,83によつて回転可能に支持された劇動 軸84が設けられる。この斟動軸34はその右端 **に固着されたプーリー85を介して図示しないモ** ータにより駆動される。また駆動軸84はそれに 蝶着されたナット 3 6 により軸受 8 8 の内輪に固 定される。一方ハウジング30の内部にはビスト ン 8 7 が褶動可能に設けられ、このハウジング 80はハウジング80との間に2個のシリンダ宝 38,39を形成する。ピストン37には図示した いポルトにより端板40が締着され、この端板 40により軸受88の外輪はピストン87に固定 される。シリンダ室 8 8.8 9 はそれぞれ導管 4 1. 4.2 を介して図示しない油圧制御装置に連結され る。

 •

10

15

る。一方駆動軸 8 4 にはナット 4 6 が螺着され、 このナット 4 6 を締付けることによつて円筒ころ 軸受 4 5 の内輪はスペーサ 4 7 を介してスリーブ 4 3 とナット 4 6 間に締着され、それによつてそ の内輪は駆動軸 8 4 に固定される。

5

10

15

される。

導管 5 6 を介してシリンダ室 5 2 に加圧流体を供給すると軸受ホルダ 4 9 を介して試験すべき円筒ころ軸受 4 5 にラジアル荷重が加わり、一方シリンダ室 8 9 に導管 4 2 を介して加圧流体を供給するとピストン 8 7、軸受 8 1 並びにスリープ 4 8 を介して試験すべき円筒ころ軸受 4 5 にラジアル荷重並びにスラスト荷重が加わつた状態で駆動軸 8 4 を回転し、そのときの円筒ころ軸受 4 5 の発熱の様子を熱質対 5 5 で輸出する。

上記の実験装置を用いて行なつた実験結果を次 に示す。

なお、実験に使用した円筒ころ軸受は第4図に示される下記の仕様のものである。

軸受呼び番号

NUP 316

10

15

20

軸受内径:し

8 0 mm ø

帕受外径。m

170 = 4

軸受幅:ル

3 9 10 6

(9)

とろ谷こり

2 2 **==** ø

ころ長さこり

2 2 =

ころ教

1 4

第7図に実験結果を示す。第7図において厳軸はスラスト荷重F(版)を示し、横軸は円筒とろ軸受内輪の回転数N(rpm)を示す。なおラジアル荷重は250版の一定値である。また各グラフは円筒とろ軸受外輪の外周面温度が飽和してその飽和温度が80℃であるときのスラスト荷重と内輪回転数との関係を示している。なお試験すべき円筒とろ軸受の潤滑はグリース潤滑である。

10

5

第7図において曲線C,D,Eは下記に示す従来の円筒とろ軸受を示し、曲線Fは本考案による円筒とろ軸受を示す。

15

曲線C: 端面が平面に形成されたとろと, 支承面 が平面に形成された案内つばとからなる 円筒ころ軸号:

曲線D: 端面が平面に形成されたとろと, 支承面 が円錐面に形成された案内つばとからな

る円筒とろ軸受:

20

(10)

曲線E:端面が球面に形成されたとろと、支承面が円錐面に形成された案内つばとからなり、球面の中心がとろ軸線上に設定されている前述の米園特許第3,268,278号に備示された円備とろ軸受:

5

第7図から明らかなよりに同一回転数において本考案による曲線下に示される円筒ころ軸受に曲線で、D、Eに示される従来の円筒ころ軸受に比べて高スラスト負荷に耐え得ることがわかる。むろんこのことはNUP型円筒ころ軸受以外の円筒ころ軸受、例えばNJ、NF、NUP、NP、NJ・HJ型等に対して適用した場合にも同様の結果が得られることは明らかである。本考案における利点を列挙すれば下配のようになる。

10

(1) 円筒とろ端面と案内つば支承面とを譲接触 に近い状態で接触させることによりスキューが阻止され、それによつて発熱やかじりが生じにくい。 15

(2) 円筒とろ端面と案内つば支承面との接触面 積が比較的大きいので高スラスト負荷に十分耐え 得る。


(3) 円筒ころ端面と案内つば支承面との接触面の顧滑が良好となる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案による円筒ころ軸受を装着した台車の一部断面正面図、第2図は第1図A部の拡大図、第3図(a)は米国特許第3.268.278号に開示された円筒ころ軸受におけるころ端面と案内つば支承面との接触領域を示す図、第3図(b)は本考案による円筒ころ軸受におけるころ端面と案内つば支承面との接触領域を示す図、第4図は実験に使用された円筒ころ軸受の一部断面側面図、第5図は実験装置の軸断面図、第6図は第5図の左方からみた側面図、第7図はスラスト荷重と円筒ころ軸受内軸の回転数との関係を示すグラフである。


10…円筒とろ軸受, 17…とろ, 18…外輪, 19…軌道面, 20…とろ端面, 21…案内つば, 22…支承面, 28…逃げ溝。

第一区





156346 4

実用 新業量長間人工理し




第 4 図





(1) X



5. 蒸附答類の目録

4.

(1) 明 細 書 1 元 (2) 図 面 1 元 (3) 委 任 状 1 元 (4) 顧 書 副 本 1 元 (5) 出版等を確求書 1 元

但し委任状は追って補充します。

6. 前記以外の考案者、または代理人

(1) 考 案 者 住所 神奈川県平塚市代官町19番11号 氏名 中 村 林 三

(2) 代理人

住所 東京都港区芝琴平町13番地影光虎ノ門ビル

電話 504-0721

氏名 弁理士(7210) 西 館 和 之

住所 间 所

氏名 弁理士(7397) 吉田正行

住所 岡 原

氏名 弁理士(7107) 山口昭之

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.